

# Peugeot 108 1.0 e-VTi Active | DEALER O.H | AC | APK:2022 | RIJKLAAR |

## Informatie

**€8.744**

<b>Merk:</b> Peugeot	<b>Model:</b> 108	<b>Km. stand:</b> 25.680 km	<b>Brandstof:</b> Benzine
<b>Bouwjaar:</b> 2018	<b>Versnellingsbak:</b> Handmatig, versnellingen	<b>Carrosserie:</b> Hatchback	<b>Cilinderinhoud:</b> 998 cc
<b>Gewicht (leeg):</b> 830 kg	<b>Max. trekgewicht:</b> kg	<b>Vermogen (kw/pk):</b> 51/69	<b>Energie label:</b> B
<b>Verbruik stad:</b> 4.5 l/100km	<b>Verbruik snelweg:</b> 3.5 l/100km	<b>Verbruik gemiddeld:</b> 3.8 l/100km	<b>Wegenbelasting:</b> €56.00 - €62.00

## Foto's



## Opmerkingen

Al onze auto's komen rechtstreeks van de eerste eigenaar veelal leasemaatschappijen en zijn voorzien van zowel een volledige onderhoudshistorie als een Nationale Auto Pas. Wij hebben wekelijks nieuwe aanvoer en een scherp variërend aanbod. Bij binnenkomst krijgen alle auto's een inname inspectie. Zodat u als klant niet voor verrassingen komt te staan. Naast deze inspectie krijgt u bij aankoop van de auto altijd GRATIS een nieuwe APK keuring.

Een groot deel van onze voorraad (90 auto's) staan binnen in onze showroom overzichtelijk gepoetst, voorzien van NAP certificaat en prijskaart. Zo kunt u de gewenste auto op uw gemak bezichtigen. Tenaamstelling en vrijwaren van de auto kunnen wij ter plekke voor uw verzorgen. Inruil van uw huidige auto is mogelijk.

Wij hanteren GEEN afleverkosten!

Als u nog meer zekerheid wilt hebben is het afsluiten van garantie en onderhoudsbeurt tegen meerprijs mogelijk.

Graag tot ziens bij Autobedrijf Boelens te Damwoude (friesland)

Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

## Meer informatie

<https://autobedrijfboelens.nl/occasionvoorraad/peugeot-108-1-0-e-vti-active-dealer-o-h-ac-apk2022-rijklaar/>

Alle moeite is genomen om de informatie op deze pagina zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.